

Oggetto: Muraglione Tor San Piero Bis

Constatato che: il muraglione presenta vari buchi nei quali trovano riparo volatili e non solo

Verificato che: la vegetazione cresce rigogliosa fino a ostruire i segnali stradali e affini

Appurato che: manca la sicurezza

SI IMPEGNA

IL PRESIDENTE AFFINCHÉ, ATTRAVERSO IL SINDACO E GLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI, SI POSSA INTERVENIRE CON LA POSA IN OPERA DI UNA RETE METALLICA CHE POSSA MIGLIORARE LA SITUAZIONE E FUNGERE SIA DA CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA, SIA DA OSTACOLO PER L'INSEDIAMENTO DI ANIMALI E SIMILI E DETTERENTE PER LA RINASCITA DELLA VEGETAZIONE.

-
TRIESTE. 28 SOTT

IL CAPO GRUPPO
Cons. Andrea Giovannini