

Oggetto: Asfaltatura Salita Monte Valerio

Constatato che: la prima parte dell' asfaltatura della salita risulta essere sconnessa e dissestata, e presenta un buco di altezza cr. 20 cm. all'altezza del civico nr. 1

Verificato che: lo stesso risulta essere pericoloso per la viabilità

Appurato che: con un intervento mirato si migliorerebbe di molto la sicurezza

## SI IMPEGNA

IL PRESIDENTE AFFINCHÉ, ATTRAVERSO IL SINDACO E GLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI, SI POSSA INTERVENIRE PER SANARE LA SITUAZIONE CON L'IMPIEGO DI UNA SEMPLICE GETTATA DI CEMENTO, IN ATTESA DEL RIFACIMENTO COMPLETO DELLA STRADA

IL CAPO GRUPPO  
Cons. Andrea Giovannini

TRIESTE, 28 SETTEMBRE 2019